



# Errichterunternehmen für Gefahrenmeldeanlagen

Sepp Schlegel  
Elektrofachgeschäft e.K.  
Schmalegger Straße 21  
DE- 88213 Ravensburg

Sie erlischt, wenn die Voraussetzungen zur Anerkennung nicht mehr gegeben sind.

Das Zertifikat darf nur unverändert  
und mit sämtlichen Anlagen  
vervielfältigt werden.

## Brandmeldeanlagen




Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

## Einbruchmeldeanlagen



Eine Werbung mit der VdS-Anerkennung als Errichterunternehmen für Gefahrenmeldeanlagen muss den Inhalt des Zertifikates korrekt wiedergeben und darf nicht auf wettbewerbsrechtswidrige Art und Weise erfolgen.

## Videoüberwachungsanlagen



36, 54, 55, 60-98

VdS 3403 : 2022-10 (04) „VdS-Richtlinien für die  
Anerkennung von Errichterunternehmen für  
Gefahrenmeldeanlagen (GMA)“

Köln, den 14.07.2025

Richman

Fit - C

i.V. Fritz-Lafrenz

Leiter der Zertifizierungsstelle

**VdS Schadenverhütung GmbH**  
Zertifizierungsstelle  
Amsterdamer Str. 174  
DE-50735 Köln

*Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV)*



## Anlage zum Zertifikat: ERR 117036

### Gefahrenmeldesysteme und verantwortliche Fachkräfte

| Anerkennungs-Nr.: | Anzahl der Seiten: | Gültig von: | Gültig bis: |
|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
| ERR 117036        | 3                  | 14.07.2025  | 21.03.2029  |

Fachgebiet, Inhaber, Klasse, Anerkennungs-Nr. und Bezeichnung der Gefahrenmeldesysteme  
(\* Systeme nur für Instandhaltung)

Verantwortliche Fachkräfte

#### BMA

##### **Hekatron Vertriebs GmbH**

|          |                                       |                   |
|----------|---------------------------------------|-------------------|
| S212005  | Integral IP BXF und Integral EvoxX B  | Herr Björn Thomar |
| S2060552 | Integral IP CXA und Integral EvoxX CA | Herr Björn Thomar |
| S2000812 | Integral IP CXF und Integral EvoxX C  | Herr Björn Thomar |
| S2980292 | Integral IP MX und Integral EvoxX M   | Herr Björn Thomar |

##### **SCHRACK SECONET AG**

|         |                                     |                   |
|---------|-------------------------------------|-------------------|
| S200081 | Integral IP CX und Integral EvoxX C | Herr Björn Thomar |
| S298029 | Integral IP MX und Integral EvoxX M | Herr Björn Thomar |

##### **Securiton AG**

|         |                     |                   |
|---------|---------------------|-------------------|
| S209047 | SecuriFire 2000     | Herr Björn Thomar |
| S209045 | SecuriFire 3000     | Herr Björn Thomar |
| S209049 | SecuriFire FCP 1000 | Herr Björn Thomar |
| S212006 | SecuriFire FCP 500  | Herr Björn Thomar |

##### **Tyco Fire & Security GmbH**

|         |                   |                   |
|---------|-------------------|-------------------|
| S202005 | Zettler Expert ZX | Herr Björn Thomar |
|---------|-------------------|-------------------|

#### EMA

##### **ABI-Sicherheitssysteme GmbH**

|   |         |          |                                          |
|---|---------|----------|------------------------------------------|
| A | S193717 | ABI 1300 | Herr Patrick Suchan<br>Herr Björn Thomar |
| B | S179510 | ABI 1400 | Herr Patrick Suchan<br>Herr Björn Thomar |
| C | S179080 | ABI 1500 | Herr Patrick Suchan<br>Herr Björn Thomar |

##### **TELENOT ELECTRONIC GMBH**

|   |         |                |                                          |
|---|---------|----------------|------------------------------------------|
| A | S188704 | TELENOT 5000 A | Herr Patrick Suchan<br>Herr Björn Thomar |
|---|---------|----------------|------------------------------------------|



## Anlage zum Zertifikat: ERR 117036

### Gefahrenmeldesysteme und verantwortliche Fachkräfte

| Anerkennungs-Nr.:                                                                                                            | Anzahl der Seiten: | Gültig von:    | Gültig bis:                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------------|
| ERR 117036                                                                                                                   | 3                  | 14.07.2025     | 21.03.2029                               |
| Fachgebiet, Inhaber, Klasse, Anerkennungs-Nr. und Bezeichnung der Gefahrenmeldesysteme<br>(* Systeme nur für Instandhaltung) |                    |                | Verantwortliche Fachkräfte               |
| <b>TELENOT ELECTRONIC GMBH</b>                                                                                               |                    |                |                                          |
| A                                                                                                                            | S109705            | DSS2 A         | Herr Patrick Suchan<br>Herr Björn Thomar |
| A                                                                                                                            | S117702            | TELENOT 8000 A | Herr Patrick Suchan<br>Herr Björn Thomar |
| B                                                                                                                            | S117502            | TELENOT 8000 H | Herr Patrick Suchan<br>Herr Björn Thomar |
| C                                                                                                                            | S117018            | TELENOT 8000 G | Herr Patrick Suchan<br>Herr Björn Thomar |